

106 年度市售「晴雨傘」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
1	雨具-短傘	ELLE	52CM * 6K	中國大陸	高帽子股份有限公司 新北市新店區寶橋路 235 巷 6 弄 4 號 3 樓 02-29174255	美麗華城市發展股份有限公司 臺北市中山區敬業三路 20 號 02-21753456	790	○	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」
2	晴雨兩用傘	RAINSTORY	F8110	中國大陸	英其有限公司 新北市五股區御成路 132 號 02-82953112	美麗華城市發展股份有限公司 臺北市中山區敬業三路 20 號 02-21753456	395	● 未標示製造商電話；傘骨主要材質未圈選；未標示傘布成分或材料	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「自開傘、自開自收傘之中巢穩定性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「自開傘、自開自收傘之開、收傘力」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」
3	55x8k 素色 玻纖超輕量 傘	飛蘭蔻	55cm x 8k	中國大陸	大振豐洋傘有限公司 臺中市北屯區興安路 1 段 148 號 1 樓 04-22317689	家福股份有限公司臺北大直 分公司 臺北市中山區樂群三路 218 號 2 樓 02-85095577	199	○	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」

說明：「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
4	無	無	無	無	無	yahoo 購物中心 台北市南港區三重路 66 號 14 樓 02-7723-8585	419	● 未標示商品名稱、製造商名稱、地址、電話及生產國別；未標示主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量；未標示製造日期	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「自開傘、自開自收傘之中巢穩定性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「自開傘、自開自收傘之開、收傘力」 ○「中桿抗風強度」 ○「防雨性能」 ○「主骨抗風強度」
5	HANA 鈎繡色膠宮廷傘	雙龍牌	粉嫩綠/ 58.5CMX8K /A8027	China	倡隆企業有限公司 臺中市大肚區興和路 265 巷 19 號 04-26932985	momo 購物網 台北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 0800-777-959	457	● 生產國別未以中文標示	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「自開傘、自開自收傘之中巢穩定性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「自開傘、自開自收傘之開、收傘力」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」

說明：「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
6	無	無	無	無	福懋興業股份有限公司	建成洋傘有限公司 臺北市長安西路 196 號 1 樓 02-25590112	490	● 未標示商品名稱、製造商名稱、地址、電話及生產國別；未標示主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量；未標示製造日期	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」
7	F-1511 愛心蝴蝶結自動開收	Hoswa	54CM*6K 三折鋁骨/玻璃纖維 /F-1511	中國大陸	福思華有限公司 新北市五股區西雲路 215 巷 1 號 1 樓 02-22913484 0939-773006	建成洋傘有限公司 臺北市長安西路 196 號 1 樓 02-25590112	690	● 未標示製造商名稱、地址及電話，僅標示進口商資訊；未標示生產國別，僅標示「組裝地 中國」	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「自開傘、自開自收傘之中巢穩定性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「自開傘、自開自收傘之開、收傘力」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」
8	翹鬚子晴雨兼用抗風傘	Kasan	58cm x 8K/ RD11009-1	中國大陸	隆嘉立企業有限公司 新北市樹林區三俊街 252 巷 9 號 02-26888997	家福股份有限公司新店分公司 新北市新店區中興路 3 段 1 號 3 樓 02-89193333	299	○	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」

說明：「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
9	【Umbrella】 繽紛色系自動傘 大傘 面雨傘 晴 雨兩用摺疊 傘(酒紅)	Umbrella	DXAB03-A9007S NBL-000/酒紅	中國大陸	產製商： 華培傘廠 浙江省紹興市上虞區嵩廈鎮 華培廠 進口商： 樂知企業有限公司 桃園市大溪區介壽路 891 巷 19 號 1 樓 02-26830786	pchome 購物 台北市大安區敦化南路二段 105 號 15 樓 02-23261460	441	● 未標示製造商電 話；製造商地址及製 造日期不完整；未淨 重、容量、數量或度 量等	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「自開傘、自開自收傘之中巢 穩定性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「自開傘、自開自收傘之開、 收傘力」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」
10	PG 包邊宮 廷傘	RainBow 琦盛	黑色/ 58.5CM*8K	中國大陸	製造商： 欣佳洋傘廠 廣東省惠州市惠陽區秋長鎮 0752-3840896 進口商： 琦盛國際有限公司 新北市蘆洲區仁愛街 212 巷 30 之 1 號 02-82868712 02-82825177	yahoo 超級商城(Rainbow 琦 盛兩洋傘) 新北市蘆洲區仁愛街 212 巷 30 號 1 樓 02-82825177	250	○	總評：○ ○「外觀」 ○「產品完整性」 ○「自開傘、自開自收傘之中巢 穩定性」 ○「使用安全」 ○「開收性能」 ○「自開傘、自開自收傘之開、 收傘力」 ○「抗風強度」 ○「防雨性能」

說明：「○」表示符合；「●」表示不符合。

備註：

1. 品質檢測：依據國家標準 CNS 8542「晴雨傘」執行檢測。

(1) 「外觀」：外觀依下列規定。

- A. 外觀應清潔無污漬、鏽跡。
- B. 開傘狀態下，傘型應均整，不得呈變形及其他顯著不良現象。
- C. 傘布應無明顯之加減紗、破洞、色差及印染瑕疵等現象。
- D. 傘布之車縫折布應保留 2 mm 以上，不得有跳針、裂縫、破洞等現象，傘布剪裁應整齊。
- E. 縫傘時需使用縫線縫合接頭布，且珠尾處與頂布之縫合應確實牢固。
- F. 主骨、支骨及中桿應無凹凸不平、破洞、皺紋、剝落等不良現象，並施以適當之電鍍、油漆(塗裝)、防銹處理。
- G. 彈簧裝配固定且功能良好，接座應牢固不得脫落。
- H. 形狀須正確，接合金屬之裝置須牢固，各部份裝配妥適，主骨與支骨相接之接頭配合良好，並不得脫離或鬆動。

(2) 「產品完整性」：產品應完整，零件不得缺裝、脫落。

(3) 「自開傘、自開自收傘之中巢穩定性」：開傘後中巢與中桿彈簧圈應定位可靠。

(4) 「使用安全」：依 6.7.1 試驗，可接觸部位在使用過程中不應有傷害人體之銳角、銳邊、毛刺，鐵絲頭不得外露。

(5) 「開收性能」：依 6.8 試驗，開傘收傘靈活輕便。開傘後上彈片(定位裝置)應產生定位作用，自動傘按鈕未按時收傘功能不得失效，使用按鈕時功能應正常。

(6) 「自開傘、自開自收傘之開、收傘力」：依 6.9 試驗，啟動按鈕所需之最大力值應 $\leq 70\text{ N}$ ，最小力值應 $\geq 10\text{ N}$ 。

(7) 「抗風強度」：

A. 「中桿抗風強度」：依 6.11 試驗後，中桿、主骨不應有明顯變形、彎曲及影響正常使用之損壞。

B. 「主骨抗風強度」：依 6.15.2 試驗後，主骨允許翻頂，但不得有顯著變形或影響正常使用。

(8) 「防雨性能」：依 6.13 試驗後，中桿不淌水，傘面內不得有滴水及明顯的霧狀漏水跡象。

2. 中文標示：依商品標示法進行查核。

(1) 商品名稱。

(2) 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

(3) 商品內容：

A. 主要成分或材料。

B. 淨重、容量、數量或度量等。

(4) 國曆或西曆製造日期。

(5) 用途、使用與保存方法及其他應注意事項。

3. 本次購樣數量共 10 件，每件購樣 3 把，檢測結果為：

(1) 品質檢測部分：

- A. 「外觀」全數符合規定。
 - B. 「產品完整性」全數符合規定。
 - C. 「自開傘、自開自收傘之中巢穩定性」全數符合規定。
 - D. 「使用安全」全數符合規定。
 - E. 「開收性能」全數符合規定。
 - F. 「自開傘、自開自收傘之開、收傘力」全數符合規定。
 - G. 「抗風強度」全數符合規定。
 - H. 「防雨性能」全數符合規定。
- (2) 中文標示部分：計有 6 件不符合(項次 2、4、5、6、7、9)。