

不合格改善計畫書

本公司(廠、社)於 101 年 5 月 26 日以申請書
號碼： 7C601-123456 報驗商品：儲存式電熱水器
共 1 批 100 台(只)，經檢驗不合格，本批商品擬
訂改善計畫如下：

一、不合格項目：

耐電壓試驗：無法耐 1000V 1 分鐘

二、不合格原因分析：

1. 因電熱管受潮導致絕緣不良
2. 因溫度控制開關外殼有裂痕導致絕緣不良

三、改善對策：

逐台拆箱執行耐電壓試驗，更換不良品之電熱管或溫
度控制開關後，再執行耐電壓試驗以確認是否符合

此致

經濟部標準檢驗局臺南分局

公司名稱：○○股份有限公司

申請人：地 址：台南市北門路 1 段 179 號

負 責 人：○○○

中 華 民 國 101 年 6 月 4 日