

標準局 112 年度「食物調理機」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	九陽高速破壁冷熱調理機	Joyoung	L18-Y77M 110V 60Hz 1000W	中國大陸	特家股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 23 號 5 樓 0800-365588	富邦媒體科技股份有限公司 (MOMO 購物網) https://reurl.cc/mr7KOG	6,990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容測試
2	高效能食物調理機	PRINCES S	219500 110V 60Hz 1400W	中國大陸	丞洋企業股份有限公司 臺北市中山區敬業一路 128 巷 7 號 1 樓 02-89782328	Pchome 線上購物 https://reurl.cc/E4W55n	5,971	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容測試

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
3	真空調理機	LAICA	VB3300 110V 60Hz 800W	中國大陸	臺灣萊卡環球股份有限公司 新北市新店區北新路3段207之1號2樓 0800-366055	香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 (YAHOO! 奇摩購物中心) https://reurl.cc/77nzx1	6,640	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 說明書未加註:「孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。」「當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心,可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。」「警告:調理機自基座移開前,應確保已切斷電源。」,不符合CNS 60335-1及CNS 60335-2-14 第7.12節規定。	<input checked="" type="radio"/> 重要零組件比對 1. 操作面板樣式與原報告登錄比對不符。 2. 馬達型號(HYD-8830)與原報告登錄(YT-8830)比對不符。 3. 內部配線規格(20AWG)與原報告登錄(22AWG)比對不符。	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容測試
4	多功能豆漿機	勳風	JHF-K527 2 110V 60Hz 500W	中國大陸	勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路1段94巷2之1號 0800-251175	富邦媒體科技股份有限公司 (MOMO購物網) https://reurl.cc/OGzKyA	3,980	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容測試

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	果汁機	全家福	MX-818A 110V 60Hz 230W	臺灣	格林實業廠 臺南市永康區北 灣里信義二街 43號1樓 06-2053360	上豪五金百貨 商行 臺南市大內區 大內里內庄 23 號 06-5764781	1,750	○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組件比對 1. 外觀上按鍵開關 位於側面，電器原 驗證登錄外觀之 按鍵開關位於正 面，此不符合原報 告登載內容。 2. 零組件按鍵開關 之型號 HL-301，電 器原登錄報告零 組件表之按鍵開 關型號 306 Series，此不符合 原報告登載內容。 3. 內部結構位置配 置(含馬達、按鍵 開關、內部配線、 電源線固定座等 位置)，與電器原 驗證登錄內部結 構位置配置不 同，此不符合原報 告登載內容。	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣 耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容測試

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
6	果汁機	歌林	KJE-A1550 110V 60Hz 500W	中國大陸	憶聲電子股份有限公司 桃園市中壢區永福里中園路 198 號 0800-066628	燦坤實業股份有限公司善化分公司 臺南市善化區坐駕里中正路 412 號 1-3 樓 06-5853888	1,099	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容測試
7	加熱型調理機	Panasonic	MX-H2801 110V 60Hz 800W	中國大陸	台灣松下銷售股份有限公司 新北市中和區建六路 57 號 0800-098800	全國電子股份有限公司文賢店 臺南市北區大和里文賢路 589、591 號 06-3505375	4,490	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容測試
8	生機博士全營養調理機	貴夫人	LVT-738 110V 60Hz 850W	臺灣	根盈企業有限公司 高雄市烏松區美山路 8 號之 1 07-7315068	全國電子股份有限公司文賢店 臺南市北區大和里文賢路 589、591 號 06-3505375	4,690	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容測試

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
9	高速動能 營養調理 機	Tefal	BL967B70 110V 60Hz 800W	中國 大陸	香港商臺灣賽博 股份有限公司臺 灣分公司 臺北市士林區德 行西路37號4樓 02-77430640	燦坤實業股份 有限公司-文 賢分公司 臺南市北區文 賢路417號 06-2585008	6,990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣 耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容測試
10	果汁機	SANSUI	SJ-1508 110V 60Hz 500W	中國 大陸	佶特國際股份有 限公司 臺中市北區明新 里中清路一段 447號19樓 04-22980099	晟北生活館有 限公司 臺南市北區大 和里文賢路 697號1樓 06-3507727	1,390	○商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書未加註 「當熱液體倒入食物 處理機或調理機時要 小心，可能因蒸氣突 然噴發導致熱液體外 溢。」，不符合 CNS60335-1 第 7.12 節追加之規定。	○	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣 耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：包括「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」、「構造檢查」、「電磁相容測試」等檢測項目。

安全規範部分係依據國家標準 CNS 60335-1(103 年版)「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 60335-2-14(104 年版)「家用和類似用途電器-安全性-第 2-14 部：廚房電器之個別規定」。

電磁相容性及限用物質規定均分別依據 CNS 13783-1(102 年版)「電磁相容性—家用電器、電動工具及類似裝置之要求—第 1 部：發射」及 CNS 15663(102 年版)第 5 節「含有標示」規定檢驗。

(1)溫升試驗：主要為確認食物調理機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，食物調理機本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4)構造檢查：確認食物調理機之構造設計上是否符合標準的安全之要求。

(5)電磁相容測試：確認食物調理機正常使用下所發射電磁波符合干擾限制值，避免對周邊電子產品運作影響與誤動作。

2.重要零組件比對：針對樣品之重要零組件及結構外觀與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件比對，避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」，圖例如下



(2)中文標示：檢查食物調理機本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

4.本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質項目檢測

- a. 「溫升試驗」：全數符合規定
- b. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定
- c. 「異常操作」：全數符合規定
- d. 「構造檢查」：全數符合規定
- e. 「電磁相容測試」：全數符合規定

(2)重要零組件比對

計 2 件不符合(項次 3、5)。

(3)標示查核

- a. 「商品檢驗標識」：全數符合規定
- b. 「中文標示」計 2 件不符合(項次 3、10)