


# 112 年度「無線充電器」市場購樣檢測結果不符合規定商品照片

項次	不符合情形	商品照片
1	<p>(1) 本體外觀及內部構造等與原技術文件不符。</p> <p>(2) 基板正反面 layout、零組件、感應線圈數 (10 TS, 原技術文件為 12 TS) 等與原技術文件不符, 電路之基本設計已變更。</p> <p>(3) 本體未標示商品檢驗標識, 包裝盒上有標示商品檢驗標識。</p>	

8

- (1) 本體未標示商品檢驗標識，包裝盒側面標示 R31310。
- (2) 樣品本體未標示中文產品名稱。

