

「棉被烘乾機」市場購樣檢測結果彙整表

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電 話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	10820300022 9H208000021 006	多功能四季烘被機	THOMSON	110V, 60Hz, 520W/ TM-SAW08DQ	中國	旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工 三路 116 巷 6 號 02-89904440	燦坤實業股份有限公司蘇 澳分公司 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段 152 號 03-9952969	2498	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示防水等級 IPX1	○	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
2	10820300023 9H208000022 009	烘被機	SANLUX	110V, 60Hz, 570W/ FK-T1A	中國	台灣三洋電機股份 有限公司 臺北市松江路 266 號 10 樓 02-25210251	富禾電器有限公司 宜蘭縣純精路三段 486 號 03-9558001	2290	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
3	10820300024 9H208000023 002	棉被烘乾機	HITACHI	110V, 60Hz, 680W/ HFK-VH700T	中國	彬松科技股份有限 公司 臺北市松江路 162 號 8F 02-25371566	領侖電器有限公司蘇澳營 業所 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段 148 號 03-9951800	3200	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
4	10820300025 9H208000024 002	聲寶烘被機	聲寶	110V, 60Hz, 400W/ HX-SA04B	中國	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華 里頂湖路 26 號 0800-005438	燦坤實業股份有限公司七 堵分公司 基隆市七堵區光明路 118 號、120 號 02-24555798	2288	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未標示防水等級 IPX1 2. 商品名稱為「聲 寶烘被機」與原報 告「直臥兩用布團 乾燥機」不符	○	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	10820300038 9H208000035 009	三菱電機 烘被機	三菱	110V, 60Hz, 600W/ AD-E103TW	日本	台灣三菱電機股份有限公司 臺北市士林區中山 北路6段88號11 樓 02-28335300	(網購) 網路家庭國際資訊股份有 限公司 臺北市大安區敦化南路二 段105號15樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/p/rod/DMAZ24-A9008EPQR	2990	○商品檢驗標識 ○中文標示	● 1. 電源線插頭標示型 號「TB-075(A)」與 原報告零組件表 「TA-27B」不符 2. 馬達外觀標示型號 「458H01」與原報告 零組件表 「C602002」不符	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
6	10820300039 9H208000036 002	鉅豪微電 腦四季烘 被機	鉅豪	110V, 60Hz, 680W/ JH-6388	台灣	峯德電器有限公司 臺中市后里區四月 路65-2號 0800-033888	(網購) 網路家庭國際資訊股份有 限公司 臺北市大安區敦化南路二 段105號15樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/p/rod/DMAZ24-A90090JNU	2490	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示防水等級 IPX1	○	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
7	10820300040 9H208000037 002	松木直臥 兩用布團 乾燥機	松木	110V, 60Hz, 400W/ MG-BM4501	中國	婕尼思股份有限公 司 桃園市蘆竹區大竹 北路630巷111號 03-3232147	(網購) 網路家庭國際資訊股份有 限公司 臺北市大安區敦化南路二 段105號15樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/p/rod/DMAZ24-A9008J5QC	2980	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未標示防水等級 IPX1 2. 未標示II類電器 符號	○	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
8	10820300041 9H208000038 005	烘被機 (微電腦 多功能四 季烘被 機)	勳風	110V, 60Hz, 600W/ HF-9696	中國	勳風企業有限公司 新北市汐止區八連 路一段94巷2之1 號 02-26465166	(網購) 網路家庭國際資訊股份有 限公司 臺北市大安區敦化南路二 段105號15樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/p/rod/DMAZ0A-A9007UCFP	1980	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評:○ ○溫升試驗 ○漏電流與絕緣耐 電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性測試

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
9	10820300042 9H208000039 008	烘被機	日象	110V, 60Hz, 550W/ ZOG-6320	台灣	日象實業股份有限公司 台南市仁德區忠義 一街 56 號 06-2704004	(網購) 網路家庭國際資訊股份有限公司 台北市大安區敦化南路二 段 105 號 15 樓 02-23261460 https://mall.pchome.com.tw/ prod/ACAB3Y-A53575041	2980	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 漏電流與絕緣耐 電壓試驗 <input type="radio"/> 異常操作試驗 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試
10	10820300043 9H208000040 001	烘被機	象印	110V, 60Hz, 780W/ RF-ABF20	中國	台象實業股份有限公司 臺北市中山區長安 東路 2 段 100 號 9 樓 02-25069009	(網購) 網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路二 段 105 號 15 樓 02-23261460 https://mall.pchome.com.tw/ prod/QBAN00-A9009G0P5	4430	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 漏電流與絕緣耐 電壓試驗 <input type="radio"/> 異常操作試驗 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試

備註：

1. 表格符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。
2. 本次購樣因適逢新舊標準改版之過渡期間，實際測試係依照產品證書適用之標準規定進行試驗，新舊標準版次如下：
 - 2.1 舊版標準：CNS 3765(94 年版)、IEC60335-2-43(2002-10) 及 CNS 13783-1(93 年版)。
 - 2.2 新版標準：CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)及 CNS 13783-1(102 年版)。
3. 本次購樣進行「品質項目檢測」、「重要零組件比對」及「標示查核」試驗，其中「品質項目檢測」項目包括「溫升試驗」、「漏電流與絕緣耐電壓試驗」、「異常操作試驗」、「構造檢查」及「電磁相容性測試」等 5 項。
4. 「品質項目檢測」說明如下：
 - 4.1 「溫升試驗」主要為確認商品於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - 4.2 「漏電流與絕緣耐電壓試驗」主要為檢測商品如遇漏電流，檢測其漏電流大小是否造成人體傷害；如遇過電壓，其絕緣保護是否被破壞或擊穿，以避免發生觸電或短路引起火災危險。
 - 4.3 「異常操作試驗」主要為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，商品本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

- 4.4 「構造檢查」主要為確認商品之構造設計上是否符合安全之要求。
- 4.5 「電磁相容性測試」主要為確認商品是否易對週邊電子設備造成干擾，使產生誤動作而造成危害。
5. 「重要零組件比對」說明：確認商品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
6. 「標示查核」檢查要點如下：

6.1 「商品檢驗標識」(圖例：、 或 )。

6.2 「中文標示」：

- A 商品名稱及型號。
- B 製造商或供應商名稱或註冊商標。
- C 額定規格:額定電壓、頻率及消耗功率或額定電流。
- D 製造年份及製造號碼。
- E 生產國別或地區。
- F 具防水保護等級電器是否標示對應防水保護等級之 IP 碼。
- G 使用方法、注意事項或警語等相關標示。

7. 本次檢驗件數共 10 件，檢驗結果為：

7.1 「品質項目檢測」：

- A 「溫升試驗」全數符合規定。
- B 「漏電流與絕緣耐電壓試驗」全數符合規定。
- C 「異常操作試驗」全數符合規定。
- D 「構造檢查」全數符合規定。
- E 「電磁相容性測試」全數符合規定。

7.2 「重要零組件比對」：

計 1 件不符合(項次 5)，不符合情形為電源線插頭標示型號「TB-075(A)」與原報告零組件表「TA-27B」不符以及馬達外觀標示型號「458H01」與原報告零組件表「C602002」不符。

7.3 「標示查核」：

- A 「商品檢驗標識」全數符合規定。
- B 「中文標示」計 4 件不符合(項次 1、4、6 及 7)，其中不符合情形包括未標示防水保護等級 IPX1、未標示 II 類電器符號及商品名稱不符等。