

111 年「全自動咖啡機」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|---------------|----------------------|----------------------------------|------|--|--|--------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 日本職人級全自動手沖咖啡機 | TWINBIRD | 110V, 60Hz, 610W/ CM-D457TW | 日本 | 恆隆行貿易股份有限公司 臺北市內湖區洲子街88號7樓 0800-251-209 | 全國電子股份有限公司基隆店 基隆市仁愛區孝二路86號1樓、2樓 02-24233395 | 12799 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 電磁干擾 |
| 2 | 自動研磨咖啡機 | AGiM | 110V, 60Hz, 900W/ ACM-C280 | 中國大陸 | 震旦行股份有限公司 桃園市龜山區大坑路三段527-1號C棟 03-3180069 | 全國電子股份有限公司基隆店 基隆市仁愛區孝二路86號1樓、2樓 02-24233395 | 3980 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 電磁干擾 |
| 3 | 德律風根全自動研磨咖啡機 | 德律風根 (TELEFUNKEN) | 110V, 60Hz, 730W/ LT-GCM1924 | 中國大陸 | 得力峰國際開發有限公司 臺北市松山區慶城街16巷1之1號1樓 02-27125579 | 燦坤實業股份有限公司基隆旗艦分公司 基隆市中正區義一路18號1樓、4樓及地下1樓 02-24215860 | 5490 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 電磁干擾 |
| 4 | 自動研磨咖啡機 | HERAN | 110V, 60Hz, 670W/ HCM-09C8(S) | 中國大陸 | 禾聯碩股份有限公司 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號 03-3961188 | 特力屋股份有限公司基隆義一分公司 基隆市中正區義一路99號1樓 02-24285316 | 2980 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 電磁干擾 |
| 5 | 全自動咖啡機 | Panasonic | 110V, 60Hz, 1000W/ NC-A700 | 中國大陸 | 台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路579號 02-22235121 | 燦坤實業股份有限公司基隆安樂分公司 基隆市安樂區麥金路727號1樓 02-24300328 | 6490 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 電磁干擾 |

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|---------------|-------------|---|------|--|---|--------------|--|--------------------------|---|
| 6 | 全自動智慧型美式咖啡機 | PRINCESS | 110V, 60Hz, 750W/ 249406 | 中國大陸 | 丞洋企業股份有限公司 臺北市中山區敬業一路128巷7號 02-89782328 | 大同綜合訊電股份有限公司基隆分公司信一展售中心 基隆市中正區信一路155號 02-24271588 | 7990 | <input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示 | <input type="checkbox"/> | 總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防電擊之保護 <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾 |
| 7 | 全自動咖啡機 | SANLUX 台灣三洋 | 110V, 60Hz, 900W/ DSAC-S812 WT | 中國大陸 | 委製商：台灣三洋電機股份有限公司 臺北市松江路266號10樓 02-25210251 進口商：意豐電子實業有限公司 臺北市信義區信義路4段391號6樓 02-27220809 | PChome24h 購物 臺北市大安區敦化南路2段105號15樓 02-23261460 | 5990 | <input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示 | <input type="checkbox"/> | 總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防電擊之保護 <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾 |
| 8 | 自動研磨咖啡機 | 超淨 | 110V, 60Hz, 1050W/ AC-2012 | 中國大陸 | 佳醫健康事業股份有限公司 新北市中和區中正路880號17樓 0800-212-896 | 康是美官方網購 eShop 臺北市內湖區內湖路1段120巷15弄25號4樓 0800-005-655 | 2980 | <input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示 | <input type="checkbox"/> | 總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防電擊之保護 <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾 |
| 9 | 飛利浦美式全自動研磨咖啡機 | PHILIPS | 110V, 60Hz, 840W/ HD7761 | 中國大陸 | 台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099 | 統一時代百貨台北店6樓 Saeco x PHILIPS 櫃位 臺北市信義區忠孝東路5段8號 02-27239596 | 4990 | <input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示 | <input type="checkbox"/> | 總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防電擊之保護 <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾 |

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|-------------------|----------|--|------|--|---|--------------|--|---------|---|
| 10 | 全能美式咖啡機 | Junior | 110V, 60Hz, 900W/ JU1441 | 中國大陸 | 委製商：喬尼亞興業有限公司 臺北市士林區延平北路8段157巷18之14號 02-28105533 進口商：瑪沙利亞國際股份有限公司 03-2871707 | 統一時代百貨台北店6樓喬尼亞咖啡櫃位 臺北市信義區忠孝東路5段8號 02-27222972 | 3980 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾 |
| 11 | 全自動研磨咖啡機 | Giaretti | 110V, 60Hz, 1000W/ GL-918 | 中國大陸 | 委製商/進口商：福馬國際股份有限公司 桃園市大園區青昇路1段90號 03-3810536 經銷商：普鴻國際股份有限公司 臺中市潭子區新田里豐興路2段338巷13-3號 04-25378510 | 家樂福內湖店3樓家電櫃位 臺北市內湖區民善街88號 02-87905000 | 4990 | ●商品檢驗標識 樣品標示之商品驗證登錄識別號碼為45129(未有「R」字軌)，應標示為R45129。 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾 |
| 12 | 石臼式全自動研磨咖啡機/錐磨咖啡機 | Siroca | 110V, 60Hz, 750W/ SC-C1120K-(SS) | 中國大陸 | 聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 0800-00-5438 | Momo購物網 臺北市內湖區洲子街96號4樓 02-21626688 | 5490 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾 |

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器—安全性—第1部：通則」、CNS 60335-2-14「家用和類似用途電器—安全性—第2-14部：廚房電器之個別規定」、CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器—安全性—第2-15部：加熱液體用電器之個別規定」及 CNS 13783-1「電磁相容性—家用電器、電動工具及類似裝置之要求—第1部：發射」；項次4商品另依據 CNS 60335-2-12「家用和類似用途電器—安全性—第2-12部：保溫盤及類似電器之個別規定」。

(1)防電擊之保護：主要檢測咖啡機的構造及外覆是否提供足夠的保護，防止意外觸及帶電部件而造成危險。

(2)溫升：主要為確認咖啡機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

- (3)漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (4)異常操作：目的為模擬在咖啡機故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - (5)構造：主要為確認咖啡機之構造設計上是否符合安全之要求。
 - (6)電磁干擾：主要在評估咖啡機產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導，或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時，會干擾其他設備之風險。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

圖例：



(2)中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 60335-1、CNS 60335-2-14、CNS 60335-2-15、CNS 60335-2-12 查核。

- a.產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。
 - b.製造商或供應商的名稱或註冊商標。
 - c.型號。
 - d.防電擊之絕緣設計屬Ⅱ類結構者，需標示Ⅱ類結構符號「回」。
 - e.標示應容易識別且具耐久性而不易磨滅。
 - f.需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。
 - g.依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
4. 本次檢驗件數共 12 件，檢測結果為：

(1)品質檢測

- a.「防電擊之保護」：全數符合規定。
- b.「溫升」：全數符合規定。
- c.「漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定。
- d.「異常操作」：全數符合規定。
- e.「構造」：全數符合規定。
- f.「電磁干擾」：全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」：全數符合規定。

(3)標示查核

- a.「商品檢驗標識」：計 1 件（項次 11）不符合規定，樣品標示之商品驗證登錄識別號碼為 45129(未有「R」字軌)，應標示為 R45129。
- b.「中文標示」：全數符合規定。