

小安心的異常商品召修訊息快報：『大金空氣清淨機』

和泰興業股份有限公司大金空氣清淨機召修，本召修款導因於空氣清淨機的風扇馬達內印刷基板上的晶片電容發生細微龜裂，使晶片電容短路，導致風扇馬達有冒煙或火花現象之可能性。小安心提醒消費者與客服專線：0800-060-580 聯繫洽詢，實施免費檢修及零件更換。

本召修款為大金(DAIKIN) 空氣清淨機，型號 MC808SC 序號：C000101~C004200，型號 MC80JSC 序號：C003302~C005571，型號 MC80LSC 序號：C000101~C002470。產製期間為 2006/11~2011/12。產地：MC808SC(日本)、MC80JSC(日本)、MC80LSC(中國大陸)。台灣地區尚無接獲事故通報案例。

召修訊息連結網址：

<http://safety.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=54669&ctNode=3611&mp=65>

本召修款為大金(DAIKIN) 空氣清淨機，

型號MC808SC序號：C000101~C004200、

型號MC80JSC序號：C003302~C005571、

型號MC80LSC序號：C000101~C002470。

產製期間為2006/11~2011/12。

產地：MC808SC(日本)、MC80JSC(日本)、MC80LSC(中國大陸)。



商品外觀圖



商品相關資訊標示位置圖