

本局 111 年度「木製板材」商品專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	未標示	立大	甲醛釋出量：F3/ 2.9mm*4 尺*8 尺 4 層	臺灣	立大興業有限公司/高雄市 仁武區永宏巷 38-8 號 /07-3555958	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路 242 號 /07-7555678	840	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示「品名」	總評：○ ○甲醛釋出量
2	普通合板	上采 興業	甲醛釋出量：F3/ 16.7mm*3 尺*6 尺 5 層	臺灣	上采興業股份有限公司/高 雄市梓官區嘉展路 116 號 /07-6172869	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路 242 號 /07-7555678	714	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋出量
3	特殊合板	正源	甲醛釋出量：F3/ 3.7mm*4 尺*8 尺 4 層	臺灣	正源木業股份有限公司/高 雄市林園區頂厝里過溝 2 巷 53 號/07-6412385	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路 242 號 /07-7555678	908	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋出量
4	未標示	瑞竹	甲醛釋出量：F3/ 9*194*1212mm	未 標 示	瑞竹木業股份有限公司/新 北市林口區粉寮一街 87 號 /02-26021228	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路 242 號 /07-7555678	1995	●商品檢驗標識 未有報驗紀錄但標示 商品檢驗標識 ●中文標示 最小包裝或本體未 標示「品名」、「用 途」、「材料名稱」、 「化粧加工方法」、 「磨耗試驗方法」、 「防蟲處理方法」、 「製造廠商電話」、 「製造年月日或批 號」、「原產地」	總評：○ ○甲醛釋出量
5	單板層積材	萬財 興業	甲醛釋出量：F3/ 27.3mm*80*12 9 層	臺灣	萬財興業股份有限公司/嘉 義縣大林鎮明華里湖底 55 號 /05-2651181	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路 242 號 /07-7555678	74	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋出量

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	特殊加工化粧 合板	宏全	甲醛釋放量：F3/ 17.2mm*4尺*8尺 6層	臺灣	宏全合板有限公司湖內營業 所/高雄市湖內區民族街341 號/07-6938666	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路242號 /07-7555678	1260	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
7	三層全單板合 板	潤邦	甲醛釋放量：F3/ 3.5mm*3尺*6尺 3層	印尼	潤邦企業股份有限公司/高 雄市左營區富國路185號7 樓之1/07-5563859	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路242號 /07-7555678	210	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
8	普通粒片板	協芳	甲醛釋放量：F1/ 9mm*4尺*8尺	未標 示	協芳木業股份有限公司/高 雄市燕巢區安招路689號 /07-6163377	進展木材行/高雄市鳳山區 中崙一路242號 /07-7555678	567	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 本體未標示「原產地」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
9	複合 III 類木 質地板	邵氏	甲醛釋放量：F3/ 8*193*1380mm	德國	邵氏國際貿易有限公司/台 中市北屯區崇德路三段908-2 號/04-24220169	德國高能得思地板夢時代 店/高雄市前鎮區中華五路 789號/07-9701208	2002	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
10	複合 III 類木 質地板(特力 屋耐磨木地 板)	特力 屋	甲醛釋放量： F3/WT-2 12*148*1220mm	中國	健美企業股份有限公司/台 中市北屯區北屯路298巷 3~3號1樓/04-25676615	特力屋股份有限公司鳳山 分公司/高雄市鳳山區瑞隆 東路99號/07-7669000	1290	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
11	單板層積材	永新 角材	甲醛釋放量：F3/ 27.7mm(80*12*10) 9層	臺灣	元鴻/永新角材/07-6231211	南大木材行/屏東縣九如鄉 維新街140之1號1樓 /08-7392511	63	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
12	15層單板層 積材(環保合 板角材)	無	甲醛釋放量：F3/ 2.5*3*240cm 15層	中國	特力屋股份有限公司/台北 市內湖區新湖三路23號1、 2、5樓/0800-008-007	特力屋股份有限公司屏東 分公司/屏東縣屏東市民生 路2之27號/08-7216000	85	<input checked="" type="radio"/> 商品檢驗標識 「實際層數」與「標 示及型式認可證書層 數」不符 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
13	裝修用集成材 (特力屋松木 層板)	特力 屋	甲醛釋放量：F3/ 1.8*16*55公分	中國	特力屋股份有限公司/台北 市內湖區新湖三路23號1、 2、5樓/0800-008-007	特力屋股份有限公司屏東 分公司/屏東縣屏東市民生 路2之27號/08-7216000	179	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
14	裝修用集成材 (桐木抽牆板)	無	甲醛釋放量：F1/ 13.5*606*175mm	中國	中崧經貿有限公司/桃園市 平鎮區雙福路一段 66-3 號	特力屋股份有限公司屏東 分公司/屏東縣屏東市民生 路 2 之 27 號/08-7216000	109	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
15	特殊合板	巧利	甲醛釋放量：F3/ 17.2mm*4 尺*8 尺 7 層	臺灣	燕永佳實業有限公司/高雄 市燕巢區角宿里角宿路 1-3 號	博愛木材行/高雄市左營區 至真路 256 號/07-3495703	1344	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
16	五層木心合板	無	甲醛釋放量：F3/ 16.7mm*4 尺*8 尺 5 層	臺灣	鳳山木業股份有限公司/高 雄市永安區永工三路 3 號	博愛木材行/高雄市左營區 至真路 256 號/07-3495703	1207.5	●商品檢驗標識 未依規定增列系列型 式 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
17	中密度纖維板	無	甲醛釋放量：F3/ 9*1200*1200 mm	中國	特力屋股份有限公司/台北 市內湖區新湖三路 23 號 1、 2、5 樓/0800-008-007	特力屋股份有限公司屏東 分公司/屏東縣屏東市民生 路 2 之 27 號/08-7216000	530	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
18	5 層全單板合 板	無	甲醛釋放量：F3/ 6.1mm*3 尺*6 尺 5 層	馬 來 西 亞	威易有限公司/高雄市三民 區瀋陽街 95 號/07-3163858	中興建材行/屏東縣內埔鄉 內埔村中興路 328-1 號 /08-7792515	294	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
19	三層全單板合 板	龍盛	甲醛釋放量：F3/ 3.6mm*3 尺*6 尺 3 層	印 尼	龍盛木業有限公司/高雄市 梓官區梓官路 230 號 1 樓 /07-6171077	中興建材行/屏東縣內埔鄉 內埔村中興路 328-1 號 /08-7792515	210	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
20	加賀美耐板木 質地板(複合 I 類木質地 板)	隆順	甲醛釋放量：F1/ 9*192*1205 mm	臺 灣	復舜興業股份有限公司/高 雄市仁武區南昌巷 201-3 號 /07-3752648	中興建材行/屏東縣內埔鄉 內埔村中興路 328-1 號 /08-7792515	1016.4	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1. 品質檢測：依據國家標準 CNS 11342「複合木質地板」、CNS 11818「單板層積材」、CNS 1349「普通合板」、CNS 8058「特殊合板」、CNS 9909「中密度纖維板」、CNS 11029「裝修用集成材」、CNS 2215「粒片板」進行「甲醛釋放量」品質檢測。



(1) 檢測「甲醛釋放量」

項次 1、3、6、15 等 4 件檢測標準為 CNS 8058「特殊合板」，項次 2、7、16、18、19 等 5 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」，項次 4、9、10、20 等 4 件檢測標準為 CNS 11342「複合木質地板」，項次 5、11、12 等 3 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」，項次 8 檢測標準為 CNS 2215「粒片板」，項次 13、14 等 2 件檢測標準為 CNS 11029「裝修用集成材」，項次 17 檢測標準為 CNS 9909「中密度纖維板」。

(2) 甲醛釋出量之國家標準規定如下表:

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	0.7 以下
F3	1.5 以下	2.1 以下

2. 標示查核:

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例: TXXXXX 或  RXXXXX)。

註:依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定:「商品檢驗標識:由報驗義務人自行印製商品安全標章、字軌(「T」或「R」)及指定代碼。

A.「單板層積材」、「普通合板」、「特殊合板」、「中密度纖維板」、「裝修用集成材」及「粒片板」:標示於本體。

B.「複合木質地板」:標示於最小包裝或本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下:

商品名稱	國家標準及其中文標示規定			備註	
複合木質地板	CNS 11342	(A) 品名 (B) 化粧板之樹種名 (C) 尺度 (D) 用途	(E) 材料名稱 (F) 化粧加工方法 (G) 磨耗試驗方法 (H) 甲醛釋出量	(I) 防蟲處理方法 (J) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (K) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第9點規定,應標示原產地。
單板層積材	CNS 11818	(A) 品名及層數 (B) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (C) 尺度 (D) 表面化粧加工	(E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地,或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號		另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定,應於本體標示下列事項: 1.「甲醛釋出量(F1或F2或F3)」。 2.製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 3.製造年月日或批號。 4.品名。 5.原產地。
普通合板	CNS 1349	(A) 品名及層數 (B) 樹種與切削方法 (C) 尺度 (D) 膠合性能	(E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號		
特殊合板	CNS 8058	(A) 品名 (B) 尺度 (C) 膠合性能 (D) 特殊加工化粧合板之面板性能	(E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地,或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號		
中密度纖維板	CNS 9909	(A) 種類或標示記號 (B) 尺度 (C) 甲醛釋出量	(D) 製造年月日或批號 (E) 製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電話		

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
裝修用集成材	CNS 11029	(A) 品名 (B) 樹種(或樹種群)名稱 (C) 露出材面 (D) 尺度 (E) 甲醛釋出量 (F) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (G) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定，應於本體標示下列事項： 1.「甲醛釋出量(F1或F2或F3)」。
粒片板	CNS 2215	(A) 種類或標示記號 (B) 尺度 (C) 甲醛釋出量 (D) 製造年月日或批號 (E) 製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電話	2.製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 3.製造年月日或批號。 4.品名。 5.原產地。

3.本次檢驗件數共 20 件。

(1) 品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

A. 商品檢驗標識：計有3件(項次4、12及16)不符合規定。

(a) 未有報驗紀錄但標示商品檢驗標識(項次4)。

(b) 「實際層數」與「標示及型式認可證書層數」不符(項次12)。

(c) 未依規定增列系列型式(項次16)。

B. 中文標示：計有3件(項次1、4及8)不符合規定。

(a) 本體未標示「品名」(項次1)。

(b) 最小包裝或本體未標示「品名」、「用途」、「材料名稱」、「化粧加工方法」、「磨耗試驗方法」、「防蟲處理方法」、「製造廠商電話」、「製造年月日或批號」、「原產地」(項次4)。

(c) 本體未標示「原產地」(項次8)。