

本局 112 年度「木製板材」商品專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	生產國別	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	裝修用集成材 (特力屋松木 拼板)	特力屋	甲醛釋放量:F1 1.8×60×60 公分	中國大陸	特力屋股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 25 號 1、2、5 樓 0800-008-007	特力屋股份有限公司平鎮 分公司 桃園市平鎮區環南路二段 261 號 1 樓 (03)4287111	630/片	○商品檢驗標識 ○中文標示	○甲醛釋放量
2	9 層全單板合 板(環保合板)	特力屋	甲醛釋放量:F3 12×1200×1200 mm 9 層	中國大陸	特力屋股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 25 號 1、2、5 樓 0800-008-007	特力屋股份有限公司平鎮 分公司 桃園市平鎮區環南路二段 261 號 1 樓 (03)4287111	770/片	○商品檢驗標識 ○中文標示	○甲醛釋放量
3	五層木心合板	大英	甲醛釋放量:F1 17.5×1220×2440 mm 5 層	臺灣	偉銘木業有限公司 屏東縣內埔鄉中林村中林 路 1168 號 (08) 7701555	愛客樂華股份有限公司楊 梅分公司 桃園市楊梅區梅獅路二段 55 號 (03)4820634	1070/片	○商品檢驗標識 ○中文標示	○甲醛釋放量
4	裝修用集成材	無	甲醛釋放量:F1 12×400×910 mm	中國大陸	愛客樂華股份有限公司 桃園市楊梅區梅獅路二段 55 號 (03)3702634	愛客樂華股份有限公司楊 梅分公司 桃園市楊梅區梅獅路二段 55 號 (03)4820634	850/片	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示露出材面	○甲醛釋放量
5	單板層積材	永新 角材	甲醛釋放量:F3	臺灣	元鴻發展股份有限公司 高雄市岡山區嘉興路 452 號 (07)6231211	嘉興裝潢有限公司 桃園市楊梅區新農街二段 159 號 (03)4828191	52/支	○商品檢驗標識 ○中文標示	○甲醛釋放量
6	標示模糊無法 辨識	金牌	標示模糊無法辨識	標示模糊 無法辨識	標示模糊無法辨識	嘉興裝潢有限公司 桃園市楊梅區新農街二段 159 號 (03)4828191	42/支	●商品檢驗標識 標示模糊無法辨識 ●中文標示 本體標示模糊無法辨識	○甲醛釋放量
7	未標示	無	未標示	未標示	未標示	嘉興裝潢有限公司 桃園市楊梅區新農街二段 159 號 (03)4828191	483/片	●商品檢驗標識 未標示 ●中文標示 未有中文標示	●甲醛釋放量 甲醛釋放量平均值 1.9 mg/L, 已超過甲醛釋放 量 F3 等級平均值 1.5 mg/L 以下之規定

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	生產國別	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	標示模糊無法辨識	新蝴蝶	標示模糊無法辨識	標示模糊無法辨識	標示模糊無法辨識	壠昌企業股份有限公司 桃園市中壢區中正路 561.563 號 (03)4921121~5	56/支	●商品檢驗標識 標示模糊無法辨識 ●中文標示 本體標示模糊無法辨識	○甲醛釋放量
9	裝修用集成材	無	甲醛釋放量：F3 18×400×600 mm	中國大陸	金六福實業股份有限公司 桃園市平鎮區高幼路 23 號 (03)4926986	普來利實業股份有限公司 竹北分公司 新竹縣竹北縣政二路 186 號 (03)5558086	369/片	○商品檢驗標識 ○中文標示	○甲醛釋放量
10	5層木心合板	無	甲醛釋放量：F3 5層	印尼	尚震有限公司 高雄市梓官區赤崁北路 352巷2之1號1樓 (07)6176293	普來利實業股份有限公司 竹北分公司 新竹縣竹北縣政二路 186 號 (03)5558086	860/片	○商品檢驗標識 ○中文標示	○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：



(1) 檢測「甲醛釋放量」

項次 1、4、9 等 3 件檢測標準為 CNS 11029「裝修用集成材」(103.10.9 版)，項次 2、3、10 等 3 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」(103.10.2 版)，項次 5、6、8 等 3 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」(103.12.18 版)，項次 7 檢測標準為 CNS 9909「中密度纖維板」(101.11.29)。

(2) 甲醛釋放量之國家標準規定如下表：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	0.7 以下
F3	1.5 以下	2.1 以下

2.標示查核：

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例： TXXXXX 或  RXXXXX)。

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、字軌(「T」或「R」)及指定代碼。」，「層積材類」、「普通合板」、「中密度纖維板」及「集成材類」應標示於商品本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下：

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
裝修用集成材	CNS 11029	(A) 品名 (B) 樹種(或樹種群)名稱 (C) 露出材面 (D) 尺度 (E) 甲醛釋放量 (F) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (G) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點規定，應於本體標示下列事項： 1.商品檢驗標識。 2.甲醛釋放量(F1 或 F2 或 F3)。 3.製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 4.製造年月日或批號。 5.品名。 6.原產地。
普通合板	CNS 1349	(A) 品名及層數 (B) 樹種與切削方法 (C) 尺度 (D) 膠合性能 (E) 甲醛釋放量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	
單板層積材	CNS 11818	(A) 品名及層數 (B) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (C) 尺度 (D) 表面化粧加工 (E) 甲醛釋放量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	
中密度纖維板	CNS 9909	(A) 種類或標示記號 (B) 尺度 (C) 甲醛釋放量 (D) 製造年月日或批號 (E) 製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電話	

3.本次檢驗件數共 10 件。

(1) 品質檢測結果：甲醛釋放量 1 件不符合規定，不符合情形為甲醛釋放量平均值 1.9 mg/L，已超過甲醛釋放量 F3 等級平均值 1.5 mg/L 以下之規定(項次 7)。

(2) 標示查核結果：

A.商品檢驗標識：計 3 件不符合規定，不符合情形分別為商品檢驗標識模糊無法辨識(項次 6、8)；未標示商品檢驗標識(項次 7)。

B.中文標示：計 4 件不符合規定，不符合情形分別為未標示露出材面(項次 4)；本體標示模糊無法辨識(項次 6、8)；未有中文標示(項次 7)。