

109年「電烤箱」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|-----|------------------|------------------------------------|------|--|--|--------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 電烤箱 | 尚朋堂 | 110V,60Hz, 1200W/ S0-815BC | 中國大陸 | 偉昕企業股份有限公司 基隆市七堵區工建北路4號 0800-828239 | 好事達(股)公司(喜互惠) 宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路311號 03-9952000 | 1790 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 2 | 電烤箱 | 三洋 SANLU X | 110V, 60Hz, 800W/ SK-919HD | 中國大陸 | 台灣三洋電機股份有限公司 台北市松江路266號10樓 02-25210251 | 好事達(股)公司(喜互惠) 宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路311號 03-9952000 | 1490 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 3 | 電烤箱 | 晶工 | 110V,60Hz, 800W/ JK-1909 | 中國大陸 | 普鴻國際股份有限公司 台中市潭子區新田里豐興路2段 338巷13-3號 04-25678510 | 遠東空調家電有限公司 宜蘭縣羅東鎮中山路三段1 號1樓 03-9566227 | 900 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 4 | 電烤箱 | 國際牌 | 110V, 60Hz , 1500W/ NB-H3800 | 中國大陸 | 台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路579號 02-22235121 | 遠東空調家電有限公司 宜蘭縣羅東鎮中山路三段1 號1樓 03-9566227 | 4300 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 5 | 電烤箱 | 虎牌 | 110V, 60Hz , 1000W/ KAJ-B10R | 中國大陸 | 虎記股份有限公司 台南市西門路2段389號6樓 06-2655899 | (網購) MOMO 線上購物網 富邦媒體科技股份有限公司 台北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 0800-777-959 | 1590 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|----------|----------|-----------------------------------|------|---|--|--------------|--|-----------------------|--|
| 6 | 電烤箱 | 禾聯 | 110V, 60Hz, 1300W/ HEO-20K1 | 中國大陸 | 禾聯碩股份有限公司 桃園市龜山區華亞科技園區三路88號 03-3961188 | (網購) MOMO 線上購物網 富邦媒體科技股份有限公司 台北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 0800-777-959 | 1297 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 7 | 電烤箱 | 伊萊克斯 | 110V, 60Hz, 1200W/ EOT3818K | 中國大陸 | 新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司 新北市板橋區縣民大道2段68號 9樓 0800-888259 | 遠百企業股份有限公司基隆分公司 基隆市信義區深溪路53號B1 02-24681668 | 2490 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 8 | 聲寶10L電烤箱 | 聲寶 | 110V, 60Hz, 1000W/ KZ-CB10 | 中國大陸 | 聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 0800-00-5438 | 全國電子股份有限公司基隆義二門市 基隆市中正區義二路78、80號 02-24211218 | 988 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 9 | 電烤箱 | 奇美 | 110V, 60Hz, 700W/ EV-10T0AK | 中國大陸 | 奇美集團新世代科技股份有限公司 台南市仁德區仁德四街11-2號 0800-663-000 | (網購) PChome 線上購物網 路家庭國際資訊股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段105號15樓 02-23261460 | 2288 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |
| 10 | 9L電烤箱 | PRINCESS | 110V, 60Hz, 800W/ 112363 | 中國大陸 | 丞洋企業股份有限公司 台北市中山區敬業一路128巷7號 02-8978-2328 | (網購) PChome 線上購物網 路家庭國際資訊股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段105號15樓 02-23261460 | 1090 | <input type="radio"/> 符合 | <input type="radio"/> | 總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 |

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 60335-1「家用和類似用途電器—安全性—第1部：通則」、CNS 60335-2-9「家用和類似用途電器—安全性—第2-9部：烤架、烤麵包機和類似攜帶型烹飪電器之個別規定」及CNS 13783-1「電磁相容性—家用電器、電動工具及類似裝置之要求—第1部：發射」。

(1)溫升:主要為確認電烤箱於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)洩漏電流及絕緣耐電壓:主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)異常操作:目的為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，電烤箱本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4)構造檢查:主要為確認電烤箱之構造設計上是否符合安全之要求。

(5)電磁相容性:主要在評估電烤箱產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導，或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時，會干擾其他設備之風險。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

圖例：



(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準 CNS 60335-1 及 CNS 60335-2-9 查核。

a.產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。

b.製造商或供應商的名稱或註冊商標。

c.型號。

d.標示應容易識別且具耐久性而不易磨滅。

e.熱表面符號之標示應於電器正常使用操作時清楚可見，說明書應解釋其意義。

f.說明書應敘明電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

g.說明書內容應包含與食物接觸表面如何清潔的細節。

h.說明書應包含說明本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

i.依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測

a.「溫升試驗」:全數符合規定。

b.「洩漏電流及絕緣耐電壓試驗」:全數符合規定。

- c. 「異常操作試驗」:全數符合規定。
 - d. 「構造檢查」:全數符合規定。
 - e. 「電磁相容性」:全數符合規定。
- (2) 「重要零組件比對」:全數符合規定。
- (3) 標示查核
- a. 「商品檢驗標識」:全數符合規定。
 - b. 「中文標示」:全數符合規定。