

108 年度「金銀紙」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(委製商) (含地址、電話)	進口商(含地 址、電話)	陳售地點(商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
1	刈金					金瑞成商店 地址： 花蓮縣吉安鄉建國路 1 段 20 號 電話：03-8566585 統編：94802209	5	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
2	大福金					金瑞成商店 地址： 花蓮縣吉安鄉建國路 1 段 20 號 電話：03-8566585 統編：94802209	5	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
3	太極金					國民金香 地址： 花蓮縣吉安鄉建國路 1 段 101 號 1 樓 電話： 03-8562667 統編：82161691	2.5	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
4	天金					國民金香 地址： 花蓮縣吉安鄉建國路 1 段 101 號 1 樓 電話： 03-8562667 統編：82161691	2.5	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
5	小銀					慈聖金香行 地址： 花蓮市國富十街 89 號 電話： 03-8571876 統編：18053507	5	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	

108 年度「金銀紙」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(委製商) (含地址、電話)	進口商(含地 址、電話)	陳售地點(商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
6	大銀					慈聖金香行 地址： 花蓮市國富十街 89 號 電話： 03-8571876 統編：18053507	6	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
7	白錢					寶發金香佛俱商行 地址： 花蓮市國富六街 50 號 電話： 03-8572698 統編：34889954	30	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
8	金錢					寶發金香佛俱商行 地址： 花蓮市國富六街 50 號 電話： 03-8572698 統編：34889954	30	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
9	中衣					德儒興金香行 地址： 花蓮市中原路 379 號 電話： 03-8335094 統編：78039240	40	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
10	大壽金					德儒興金香行 地址： 花蓮市中原路 379 號 電話： 03-8335094 統編：78039240	60	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
11	純箔壽金					日益金紙行 地址： 花蓮縣吉安鄉慶豐村中 山路 3 段 148 號 1 樓 電話： 0955-623646 統編：85190327	50	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	

108 年度「金銀紙」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(委製商) (含地址、電話)	進口商(含地 址、電話)	陳售地點(商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
12	台灣製大箔 刈金		TW			日益金紙行 地址： 花蓮縣吉安鄉慶豐村中 山路 3 段 148 號 1 樓 電話： 0955-623646 統編：85190327	5	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
13	四方金					瑞泰金紙行 地址： 花蓮縣吉安鄉中山路 3 段 302 號 電話： 03-8526868 統編：13975588	10	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
14	小福金					瑞泰金紙行 地址： 花蓮縣吉安鄉中山路 3 段 302 號 電話： 03-8526868 統編：13975588	10	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
15	尺金					七寶林金香佛具商行 地址： 花蓮市民運里民權路 114 號 1 樓 電話： 03-8536368 統編：99465331	33	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
16	蓮花銀					七寶林金香佛具商行 地址： 花蓮市民運里民權路 114 號 1 樓 電話： 03-8536368 統編：99465331	15	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	

108 年度「金銀紙」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商(委製商) (含地址、電話)	進口商(含地 址、電話)	陳售地點(商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
17	蓮花金					錦香行 地址： 花蓮市主計里和平路 282 號 1 樓 電話： 03-8321181 統編：30203592	40	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
18	福金					錦香行 地址： 花蓮市主計里和平路 282 號 1 樓 電話： 03-8321181 統編：30203592	25	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
19	古紙					玉昇芳香舖 地址： 花蓮市中福路 59 號 電話： 03-8328571 統編：94805748	5	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	
20	壽生錢					玉昇芳香舖 地址： 花蓮市中福路 59 號 電話： 03-8328571 統編：94805748	10	●中文標示： 1、無標示製造商或進口商之名 稱、電話、地址及商品原產 地。 2、無標示主要成份、數量及製 造日期	○重金屬遷移量	

檢測結果說明：

- 符號「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。
- 本次購樣依據國家標準 CNS 15095「金、銀紙」(108 年 10 月 30 日修訂公布)檢測品質。
- 品質要求:重金屬遷移限量值如下：鉛(Pb)90 ppm 以下；鎘(Cd)75 ppm 以下；汞(Hg)60 ppm 以下；鉻(Cr)60 ppm 以下；砷(As)25 ppm 以下；銻(Sb)60 ppm 以下；鋇(Ba)1,000 ppm 以下；硒(Se)500 ppm 以下。
- 標示檢查：  
依據商品標示法第 9 條規定：
  - 商品名稱
  - 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

## 108 年度「金銀紙」市場購樣檢測結果彙整表

- (3) 商品內容：
    - a. 主要成分或材料
    - b. 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
  - (4) 國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。
  - (5) 其他依中央主管機關規定，應行標示之事項。
5. 品質檢測結果：本次檢測金、銀紙樣品共 20 件，全數合格。
6. 標示查核結果：20 件全數不符合。