



## 108 年市售「保潔墊」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
1	防霉除臭抗菌保潔墊	HOLA	規格:雙人 尺寸: 150x186x35 cm	臺灣	新麗企業股份有限公司 地址:桃園市八德區聯華街 41 號 電話:(03)3659993	特力屋股份有限公司和樂左營分公司 地址:高雄市左營區蔡公里民族一路 948 號 電話:(07)3108000	799	○ 中文標示	總評: ○ ○ 游離甲醛 ○ 有機錫
2	Sleep Rite 保潔墊	Sleep Rite	規格:3562 平單式 保潔墊	臺灣	供應商:特力和樂股份有限公司 地址:臺北市內湖區新湖三路 23 號 6 樓 電話:0800-016886 <b>(未標示製造商名稱、地址、電話)</b>	特力屋股份有限公司和樂左營分公司 (Hola CASA 左營店) 地址:高雄市左營區民族一路 948-2 號 電話:(07)3101538	600	△ 中文標示 1. 未標示「製造商名稱、地址、電話」。 2. 纖維成分、生產國別及洗燙處理方法未於本體附縫標示。 3. 外包裝上纖維成分未以正確中文學名或慣用名稱各別標示名稱及含量，且與檢測結果不一致。 <b>纖維成分標示:</b> 表布:TC布 裡布:TC布 填充物:100G樹酯棉 <b>檢測結果:</b> * 表布:33.4 %棉、66.6 %聚酯纖維 * 裡布:33.5 %棉、66.5 %聚酯纖維 * 填充物:100 %聚酯纖維	總評: ○ ○ 游離甲醛 ○ 有機錫
3	平面式保潔墊	--	尺寸:3.5x6.2 尺	臺灣	領航開發股份有限公司 地址:臺南市學甲區大順路 137 號 電話:(06)7821951	大樂股份有限公司(大樂購物中心 B1 精工坊櫃位) 地址:高雄市三民區民族一路 463 號 電話:(07)3926900, 3929206	450	○ 中文標示	總評: ○ ○ 游離甲醛 ○ 有機錫
4	保潔墊	宜得利 NITORI	規格:單人 尺寸: 105x186 cm(約)	中國大陸	宜得利家居股份有限公司 地址:臺北市中正區許昌街 17 號 7 樓之 1 電話:(02)23708866	宜得利高雄大樂店 地址:高雄市三民區民族一路 463 號 B1 電話:(07)3987611	999	○ 中文標示	總評: ○ ○ 游離甲醛 ○ 有機錫

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；\*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
5	保潔墊	Vc Valentino Coupeau (外包裝 Valen Coupeau)	尺寸:5x6.2 尺	臺灣	總代理:蘭迪斯有限公司 地址:臺南市北區文成二路 101 號 電話:(06)2519881 (未標示製造商名稱、地址、電話)	豐屏股份有限公司(太平洋百貨屏東 店 6 樓 Peter Rabbit 櫃位) 地址:屏東市中正路 72 號 7 樓之 1 電話:(08)7325666	1090	△中文標示 1.未標示「製造商名稱、地址、電 話」。 2.未標示洗燙處理方法之「紡織品專 業維護」圖案。	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫
6	保潔墊	BLiS	尺寸:3.5x6.2 尺	(未標 示)	(未標示製造商或進口商名稱、地 址、電話)	環球購物中心股份有限公司屏東分公 司(4樓城市家居櫃位) 地址:屏東市興樂里 9 鄰仁愛路 90 號 電話:(08)7331577	1600	△中文標示 1.未標示「生產國別」。 2.未標示「製造商或進口商名稱、 地址、電話」。 3.本體附縫洗燙處理方法未標示 「漂白」、「熨燙及壓燙」圖案。 4.未以正確中文學名或慣用名稱各 別標示纖維成分名稱及含量。 <u>纖維成分標示:</u> 棉布,彈性絲棉	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫
7	防蟎抗菌潔 淨保潔墊	喬曼帝 Gumendi	規格:雙人 尺寸:5x6.2 尺 (150x186 cm)	臺灣	委製商:廣瑞國際有限公司 地址:臺北市士林區忠誠路 2 段 130 巷 21-1 號 1 樓 電話:(02)28740466	家福股份有限公司成功分公司 地址:高雄市前鎮區中華五路 1111 號 電話:0800-088136	599	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫
8	保潔墊	ÄNGSVIDE	尺寸:90x200 cm (35x79 吋)	中國 大陸	宜家家居股份有限公司 地址:新北市新莊區中正路 1 號 3 樓 電話:(02)80699005,4128869	宜家家居股份有限公司高雄分公司 地址:高雄市前鎮區中華五路 1201 號 電話:(07)5377688	299	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫
9	TC 針織保潔墊	Countess	尺寸:5x6.2 尺 (152x188x36 cm)	臺灣	億進寢具企業有限公司 地址:臺南市安南區科技五路 1 號 電話:0800-800166	億進寢具企業有限公司右昌分公司 地址:高雄市楠梓區右昌街 711 號 電話:(07)3638303	990	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫
10	保潔墊	Sleep Country	尺寸:3.5x6.2 尺	臺灣	總代理:睡眠王國 地址:臺北市內湖區舊宗路 1 段 48 號 電話:0800-289233 (未標示製造商名稱、地址、電話)	睡眠王國寢飾有限公司 地址:高雄市苓雅區青年一路 227 號 電話:(07)3380171	960	△中文標示 未標示「製造商名稱、地址、電話」。	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫

「○」表示符合規定;「△」表示中文標示初步查核不符合規定;\*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
11	保潔墊	PICO	尺寸:5x6.2 尺/ 床高 35 cm	臺灣	比可企業有限公司 地址:新北市五股區五權三路 43 號 電話:(02)22982988 製造商:麗明有限公司 地址:新北市五股區民義路 1 段 289 之 2 號 電話:(02)82921191	遠東百貨股份有限公司高雄分公司 (大遠百 10 樓 PICO 比可櫃位) 地址:高雄市苓雅區三多四路 21 號 電話:0800-667688	1100	△中文標示 1.洗燙處理方法之「手洗或機械洗」 圖案標示為「  」與規定「  」 不符,及未標示「漂白」圖案。 2.纖維成分標示與檢測結果不一致。 纖維成分標示: 表布:棉 20 %、聚酯纖維 80 % 填充物:聚酯纖維 100 % 檢驗結果: *表布:棉 34.2 %、聚酯纖維 65.8 % 填充物:聚酯纖維 100 %	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫
12	竹纖包式保潔墊	Tonia Nicole 東妮寢飾	規格:雙人 尺寸:5x6.2 尺 (150x190x35cm)	臺灣	委製商: 遠東集團全家福股份有限公司 地址:新北市板橋區新站路 16 號 39 樓 電話:(02)77380016	漢神名店百貨股份有限公司(7 樓 Charisma 專櫃) 地址:高雄市前金區成功一路 266-1 號 電話:(07)2157266	1580	△中文標示 纖維成分標示與檢測結果不一致。 纖維成分標示: 表布:棉 35 %、聚酯纖維 65 % 填充物:螺縲(天然竹纖維)100 % 檢驗結果: *表布:棉 19.5 %、聚酯纖維 80.5 % *裡布:棉 27.2 %、聚酯纖維 72.8 % *填充物:螺縲 78.3 %、聚酯纖維 21.7 %	總評:○ ○游離甲醛 ○有機錫

「○」表示符合規定;「△」表示中文標示初步查核不符合規定;\*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

#### 備註:

1.品質檢測:依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「有機錫」。

(1)「游離甲醛」項目:與皮膚直接接觸之紡織品類限量值 75 mg/kg 以下。

(2)「有機錫」項目:與皮膚直接接觸之紡織品類限量值 1 mg/kg 以下。

#### 2.標示查核:

(1)依據「織品標示基準」第 3 點規定應標示項目如下:

A、國內產製者,應標示製造廠商或委製商名稱、電話及地址;其為進口者,應標示進口廠商名稱、電話及地址。

B、尺寸或尺碼。

C、生產國別(製品主要製程地之生產國別)。

D、纖維成分及填充物成分。

E、洗燙處理方法：應包含「水洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：依據「織品標示基準」第6點標示方法如下：

—以上A、B規定之應行標示事項，應於商品本身、內外包裝或說明書標明之。

—以上C、D、E規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、烙印、燙印或印刷；其位置應明顯易見，且經洗滌後不易破損及字體清晰不褪色。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但已附縫、烙印、燙印或印刷原出口國規定標示之進口商品得以附掛、檢附說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

(2)「纖維成分及含量」項目：依據「織品標示基準」規定，纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內，並依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第2部：纖維混用率」檢測「纖維成分」及含量。

### 3.本次檢驗件數共 12 件。

#### (1) 品質檢測結果：

「游離甲醛」及「有機錫」檢測結果全數符合規定。



#### (2) 標示查核：「中文標示」計6件(項次2、5、6、10、11、12)不符合「織品標示基準」之規定，不符合情形如下：

A、項次2：未標示「製造商名稱、地址、電話」，纖維成分、生產國別及洗燙處理方法未於本體附縫標示，以及外包裝上纖維成分未以正確中文學名或慣用名稱各別標示名稱及含量，且與檢測結果不一致。

B、項次5：未標示「製造商名稱、地址、電話」，及洗燙處理方法之「紡織品專業維護」圖案。

C、項次6：未標示「生產國別」、「製造商或進口商名稱、地址、電話」，本體附縫洗燙處理方法未標示「漂白」、「熨燙及壓燙」圖案，以及未以正確中文學名或慣用名稱各別標示纖維成分名稱及含量。

D、項次10：未標示「製造商名稱、地址、電話」。

E、項次11：洗燙處理方法之「手洗或機械洗」圖案標示為「」與規定「」不符，及未標示「漂白」圖案，纖維成分標示與檢測結果不一致。

F、項次12：纖維成分標示與檢測結果不一致。